

(3) 施設状況

各中学校別（建築年度、改修履歴、耐震化状況、バリアフリー化状況）

中学校		吉田中学校	八千代中学校	美土里中学校	高宮中学校	甲田中学校	向原中学校
校舎	建築年月	1969年5月	1979年7月	1973年3月	1988年3月	1972年3月	1967年3月
	構造	鉄筋コンクリート造	鉄筋コンクリート造	鉄筋コンクリート造	鉄筋コンクリート造	鉄筋コンクリート造	鉄筋コンクリート造
	階数	3階	2階	3階	2階	4階	3階
	耐震基準	旧耐震基準	旧耐震基準	旧耐震基準	新耐震基準	旧耐震基準	旧耐震基準
	耐震改修年度	2010年度 工事完了	— (改修不要)	2001年度 工事完了	—	2012年度 工事完了	2010年度 工事完了
	面積	4,253 m ²	2,114 m ²	2,483 m ²	2,580 m ²	3,801 m ²	2,596 m ²
	普通教室面積	64.8 m ²	63.0 m ²	63.0 m ²	60.0 m ²	56.27 m ²	62.13 m ²
	エレベーター	有	無	有	無	有	無
体育館	建築年月	1971年3月	1980年6月	1975年1月	1988年3月	1973年3月	1979年2月
	構造	鉄筋その他造	鉄筋コンクリート造	鉄筋その他造	鉄筋コンクリート造	鉄筋その他造	鉄筋コンクリート造
	耐震基準	旧耐震基準	旧耐震基準	旧耐震基準	新耐震基準	旧耐震基準	旧耐震基準
	耐震改修年度	2011年度 工事完了	2012年度 工事完了	2001年度 工事完了	—	2010年度 工事完了	2012年度 工事完了
	面積	1,380 m ²	1,378 m ²	754 m ²	852 m ²	1,277 m ²	797 m ²
柔剣道場	建築年月	1978年3月	B&G施設 を利用	1986年3月	B&G施設 を利用	1973年3月	1979年2月
	構造	鉄筋その他造		鉄筋その他造		鉄筋その他造	鉄筋その他造
	耐震基準	旧耐震基準		新耐震基準		旧耐震基準	旧耐震基準
	耐震改修年度	2013年度 工事完了		—		2013年度 工事完了	2013年度 工事完了
	面積	579 m ²		588 m ²		567 m ²	363 m ²
運動場	面積	15,271 m ²	4,820 m ²	13,219 m ²	22,799 m ²	15,757 m ²	11,619 m ²